



( Avaliação do estado do instrumento 11/04/2025 )

### Instrumento - Trompete ( Bundy )

Instrumento está precisando de uma revisão geral.

- Lubrificação e verificação de bombas de afinação. **OBS:** Bomba do 1º pisto do trompete está totalmente travada.
- Verificação e lubrificação de todos os pistos do instrumento, porém os pistos ainda continuam lentos .
- **Recomendável uma revisão geral no instrumentos para solucionar estes problemas.**
- Número de Patrimônio = 0200157
- Número Secretaria da Cultura =

## Estado geral.

### Estojo.

O estojo do instrumento está OK, em boas condições de uso e armazenamento do instrumento sem danificá-lo.

### Sobre o Instrumento.

**Recomendável uma revisão geral no instrumento para solucionar estes problemas.**



Revisão feita no dia  
11/04/25 por :  
Professor:

Carlos Cassius de Biasi

Revisão feita  
no dia  
11/04/25  
por :

*Professor : Carlos Cassius de Biasi*