



(Avaliação do estado do instrumento 11/04/2025)

Instrumento - Trompete (Mercedes II)

Instrumento está sem condições de uso precisando de uma revisão geral.

- Lubrificação e verificação de todas as bombas de afinação que estão OK .
- Verificação e lubrificação dos pisto onde foi constatado que o 3º pisto do instrumento está torto e amassado .
- **Recomendável uma revisão geral no intrumento para solucionar estes problemas.**
- **Número de Patrimônio = 5077**
- **Número Secretaria da Cultura = 124160**

Estado geral.

Estojo.

O estojo do instrumento está OK, em boas condições de uso e armazenamento do instrumento sem danificá-lo.

Sobre o Instrumento.

Recomendável uma revisão geral no intrumento para solucionar estes problemas.



Revisão feita no dia
11/04/25 por :
Professor:

Carlos Cassius de Biasi

Revisão feita
no dia
11/04/25
por :

Professor : Carlos Cassius de Biasi